

Διαδικασία εφαρμογής hyperdesmo

Όπως και κάθε άλλου τύπου μόνωση έτσι κι εδώ ακολουθούμε τα απαραίτητα βήματα για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή:

1. Καθαρισμός της επιφάνειας. Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνεται το πλύσιμο με πίεση και χρήση ειδικών μηχανημάτων.
2. Αντιμετώπιση ατελειών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει αφαίρεση σαθρών στοιχείων της τaráτσας, γέμισμα αρμών και ρωγμών και επιδιόρθωση ατελειών με ειδικά υλικά.
3. Εφαρμογή ειδικού ασταριού δύο συστατικών σε όλη την επιφάνεια της τaráτσας και περιμετρικά μέχρι τα 18 εκατοστά σε ύψος, για να επιτύχουμε την καλύτερη σύνδεση του πολυουρεθανικού συστήματος.
4. Ενίσχυση της μόνωσης στα ευάλωτα σημεία με πολυεστερικό ύφασμα.
5. Τοποθέτηση δύο στρώσεων της μεμβράνης Hyperdesmo, σε ικανή ποσότητα για την παροχή απόλυτης στεγανοποίησης.
6. Για μεγαλύτερη ενίσχυση της εργασίας μόνωσης, προτείνεται επίσης η εφαρμογή στρώσης ρευστής πολυουρεθανικής βαφής.